Erledigt Eee PC 1201N USB nur 1.1

Beitrag von „tomatoes“ vom 6. Oktober 2014, 22:14

hast mich falsch verstanden, mein Problem ist daß die USB Ports momentan nur als 1.1 laufen, laut Sytem Profiler. Meine Frage ist also wie ich die USB 2.0 Geschwindigkeit erreiche.System Profiler sollte mir also bitte schön "bis zu 480mb/s" anzeigen...