Erledigt Z97X-UD5H neustes Ozmosis funktioniert nicht

Beitrag von „faxesystem“ vom 11. Januar 2015, 12:19

Ich habe nochmal geschaut ob in der apple.boot.plist oder auf der Efi Partition im OZ Ordner der dev mode gesetzt ist. Ist es nicht und selbst nach einem NVRam Reset werden die Treiber geladen...