Erledigt Nach 10.6.8 Combo Update kein USB!!

Beitrag von „Schneelöwe“ vom 15. März 2012, 22:46

Entweder per DSDT (kompliziert) oder per USBFamily Rollback (Einfach per Multibeast).