Erledigt Hackintosh schaltet sich aus beim Arbeiten mit After Effects

Beitrag von „ApfelBeat“ vom 7. April 2015, 21:39

Hallo Griven,

Du hattest völlig Recht, das Tool von Intel zeigt Temperaturen von unter 70 Grad an.
Beim ersten Durchlauf hat der Kamera-Tracker auch funktioniert... aber dann beim zweiten mal ist er wieder abgestürzt.

Woran könnte es denn dann liegen?