Erledigt Ozmosis 167X

Beitrag von „griven“ vom 9. Januar 2016, 18:42

Das hat weniger mit OZ und mehr mit den USB Eigenheiten von ElCapitan zu tun. Es gibt bereits einige Threads zum Thema USB und ElCapitan in den meisten Fällen muss die DSDT gapached werden und es braucht den einen oder anderen Injector damit die Ports korrekt erkannt werden. Ich habe ja auch ein Z77-DS3H im Einsatz (Allerdings in Rev 1.1) und bei mir laufen alle USB Ports mit entsprechendem DSDT Patch und ohne weitere Bastelei. Ich nutze den DSDT Patch aus dem PJALM Repository für das Board 😊