Erledigt Onboard Sound Via HD Audio krächzt Gelegentlich

Beitrag von „al6042“ vom 24. Januar 2016, 19:52

@derHackfan:
Das Board hat aber einen VIA® VT1828S Audio Chip.
Da wird der ALC889 AppleHDA nicht helfen...
Bei den VIAs geht nur der VoodooHDA...
Hatte früher ein P7P55 LX mit einem VT1708S... das war ein Graus...