# Erledigt Sony Vaio VPCEB3M1E - Probleme mit Update von 10.6.3 auf 10.6.7/8

### Beitrag von „scoosys“ vom 8. Oktober 2016, 22:07

Ich habe diese 2 Kexts ersetzt durch die von Version 10.6.7 :

AppleACPIPlatform.kext
IOPCIFamily.kext

Bkup habe ich natürlich vorher gemacht also kein Problem diese wieder zu tauschen