Erledigt // **RASER BLADE / SIERRA**

Beitrag von „al6042“ vom 16. November 2016, 21:40

Zusätzlich zu der Nvidia wird auch der Killer WLAN Chip nicht funktionieren.
Eine eigene LAN-Karte hat das Ding aber auch nicht...
Eventuell mit einem USB-to-LAN-Adapter...
Aber die CPU hat eine HD530 integriert... 😊