Erledigt

Wlan mit AR5BHB112 (Airport Extrem Ar9380) findet keine Netzwerke

Beitrag von „Metalhead“ vom 19. November 2016, 22:56

Nach einigem suchen in den weiten des WWW gibt es auch wieder etwas neues zur 9380. Allem Anschein nach liegt es an der "Bauform" der Karte die es ja als Half und Full Size Karte gibt. Die Fullsize Karte, welche ja auch von Apple benutzt wird, läuft OOB. Die Halfsize Karte jedoch nicht. Also die BXB112 läuft, die BHB112 nicht. Wieso das so ist hab ich bis jetzt noch nicht rausgefunden.

In der Zwischenzeit hatte ich die Karte ja bei YogiBear zum Umflashen was aber irgendwie nicht gefunzt hat, ist immer noch ne Killer 1103. Zum Glück hatte er aber noch eine 9280 zur Hand die er mir vermacht hat und sofort OOB lief.

Da ich ein Neugieriger Mensch bin habe ich es auch mal versucht die Karte zu bearbeiten. Bekomme aber beim Lesen der ersten 512kb ne Fehlermeldung das die Karte nicht Initialisiert (IO Error) werden kann oder so. Kann später mal nen Foto von der Meldung machen, vielleicht weiß jemand was da los ist.