Erledigt HP Skylake Installation/Probleme/Lösung

Beitrag von „iPhoneTruth“ vom 14. Dezember 2016, 17:27

Hab schon alles Mögliche probiert. Irgendwie ist der Wurm drin.

Mit Deiner config.plist von früher, in der die patch2kexts für die WLAN noch nicht drin waren, startet er ohne Probleme, auch mit der neuen DSDT.

EDIT:
Genügt es, um eine KextsToPatch zu deaktivieren, den Haken bei Disabl... zu setzen, oder muß ich die ganz löschen?

EDIT 2:
Gerade probiert: Haken bei allen KextsToPatch mit dem enthaltenen Namen Brcm4360. Ergebnis: Er kann sich wieder mit WLAN verbinden.
Aber dafür verliert er wieder das Bluetoothsignal nach dem Ruhezustand!