Erledigt HP Skylake Installation/Probleme/Lösung

Beitrag von „al6042“ vom 15. Dezember 2016, 12:28

Moin,
erstaunlicherweise habe ich diesen Eintrag gerade eben erst im folgenden Thread eingebunden und erklärt:
Neue Clover "KextsToPatch"-Einträge für Sierra

Achte bitte bei deinem Router darauf, welche Länderkennung dort aktiv ist, falls diese beeinflussbar ist.
Mein TP-Link konnte in früheren Firmware-Versionen zwischen Deutschland und USA gewechselt werden.
Nutze mal bitte das Programm "/System/Library/CoreServices/Applications/Diagnose für drahtlose Umgebungen.app", wähle nach Öffnen direkt über die Menuleiste den Punkt "Fenster" -> "Scan".
Damit wird die hoffentlich folgendes, ähnliches Bild angezeigt: