Erledigt MacOS 10.12.3 - Nvidia GTX 980 wird nicht mehr erkannt

Beitrag von „thokis“ vom 25. Januar 2017, 14:38

Du musst im BIOS/UEFI die VT-x bzw. Intel Virtualization Technology aktivieren ist vermutlich wegen dem zurücksetzen der Einstellungen so.