macOS Sierra 10.12.4 Beta 1 - ACHTUNG BEI DER INSTALLATION

Beitrag von „crazycreator“ vom 9. Februar 2017, 09:33

Also mein Cinema Display hängt natürlich am DisplayPort der HD5770 und habe trotzdem mit der letzten Version Disko. Aber Stecker raus / rein hab' ich noch nicht probiert. Wobei das ja auch keine Alternative sein kann, beim starten immer den Stecker zu ziehen und warten das das BIOS durchgeladen hat.