Erledigt macOS 10.12 Sierra auf Lenovo T530 Grafik & CPU Probleme

Beitrag von „sksh“ vom 23. Februar 2017, 21:29

So hier ist die DSDT.

Die ist 1:1 mit der, die ich von al6042 bekommen habe, mit minimalen Änderungen.

Für das Standby-Lämpchen muss wohl auch die DSDT gepatcht werden, was aber in diesem Fall aufwendig werden könnte oder?

Mit dem Kexts to patch Eintrag von oben sollte auch der VGA Port funktionieren?

Noch mal eine Frage: Ich kann im BIOS einstellen, dass nur die Nvidia NVS 5400M aktiv ist, kein Optimus, in Clover wird dann auch nur 1 Nvidia-Karte angezeigt, gibt es irgendeine Möglichkeit, Grafikbeschleunigung mit der NVS zu kriegen?
Ich habe mal gelesen, dass jemand eine NVS 3100M als "unknown Nvidia" mit Grafikbeschleunigung nutzen konnte.

Ich wollte heute das Bluetooth-Modul zum funktionieren bringen, aber die bitbucket Seite für die Kexte scheint nicht mehr zu existieren, weiß jemand eine Lösung für meinen Bluetooth-Adapter? (Die Daten werde ich gleich hochladen)

https://bitbucket.org/RehabMan/os-x-brcmpatchram/downloads

Die github Seite dazu funktioniert noch:

https://github.com/RehabMan/OS-X-BrcmPatchRAM
Danke für die Hilfe