Erledigt Vorbereitung für SL-Installtion & anschließend auf 10.8 oder 10.11

Beitrag von „LuckyOldMan“ vom 23. März 2017, 09:41

Tanzmusikus:

Dein Ga-P35 ... stammt ja etwa aus der Zeit wie mein derzeit als Hauptrechner eingesetztes GA-G31M (System 3).

Ich habe ganz unvoreingenommen mittels eines Clover-EC-Sticks ohne Symbios-Angabe ohen Zwischenstufen direkt EC installiert und bin via Online-Upd bei Sierra gelandet.
Ergebnis war, dass der Rechner im Symbios als iMac10.1 definiert wurde und die Kiste prima läuft. Weitere Hardware s. Angaben. Einzig HDMI-Ton funktioniert noch nicht.
In dem Rechner war übrigens auch die hier reichlich besprochene Wlan-BT-Karte drin, die rappzapp ohne jegliches Zutun erkannt wurde. Musste ich leider gegen die USB3-Karte austauschen, da nur ein PCIs-x1-Port vorhanden ist.

Ich müsste mal nebenan schauen, welches Clover ich nutze (bin gerade auf der Win10-Partie unterwegs) und könnte dann auch die config-plist rauspicken (die dann angepasst werden müsste), falls von Interesse.

Gruß
LOM