Apple Airport Karten BCM943602CS & BCM94360CD mit PCI-E Adapter günstig in Asien bestellen

Beitrag von „hackintoshde“ vom 23. März 2017, 15:12

Hallo,

Ich habe eine BCM94360 Karte. Installiert ist Sierra 10.12.3 und SMBIOS iMac 17,1. WLAN geht anscheinend alles richtig mit 5 GHz, also muss ich dort nichts noch patchen oder?
Aber nun zum eigentliche lso wird angezeigt unter Systeminformationen, aber zwei Bilder? Ich habe noch keine Patche unter Clover.





Vielen Dank für eure Hilfe schon mal!