Hilfe: Lenovo Ideapad 500-15ISK und Sierra 10.12.4

Beitrag von „al6042“ vom 22. April 2017, 09:44

@sunraid
Die dritte Antenne hat dem Sleep-Effekt mit eingeschaltetem BT positiv beeinflusst.
Ich kann jetzt auch nach mehreren Stunden Sleep-Mode WLAN direkt wieder nutzen.

@espo
Hallo und herzlich Willkommen im Forum...
Was genau bedeutet der 2. Teil des folgenden Textes?

> Zitat
>
> Hab nun mal die DSDT.aml nach DSDT.a_l umbenannt und wieder int intel inject gebootet. Nun tut das Touchpad aber die Grafik ist der Knaller :).

Bedeutet das: Touchpad und Grafik sind in Ordnung?
Kannst du bitte mal einen Screenshot des Programms DPCI Manager hier posten?
Es reichen die ersten beiden Fenster (Status / PCI List).