Erledigt

Sierra Setup geht in Sleep

Beitrag von „cielo“ vom 21. Juni 2017, 11:43

Hallo al6042, danke für die Antwort. Ich hatte vorher auch ein Z77-DS3H nur in Rev. 1.0 nun in Rev 1.1. Was kann ich denn tun oder wie kann ich es tun, beim Einsatz von Ozmosis den "DisableNvidiaInject" zu ändern. Muss ich vor dem Setup durch eine Tastenkombination irgendetwas eingeben? Ich habe nämlich keine versteckte, eigene Defaults.plist, sondern nutze die im OZ eingebettete.