Erledigt

Thinkpad T430s Bootstick stopt Bootvorgang...

Beitrag von „iPhoneTruth“ vom 23. Juni 2017, 05:36

Sorry, auf den Installationsstick gehören vorerst nur die abgebildeten drei Kexte.

Und verwende bitte besser die angefügte config.plist. Ich habe bei dieser die SMBIOS-Nummer geändert. Sonst könntest Du Schwierigkeiten mit anderen Mitgliedern hier bekommen, die die gleiche SMBIOS-Nummer verwenden.