In Arbeit GA-H81M-S2H Shutdown Problem in Catalina

Beitrag von „derHackfan“ vom 24. Juni 2017, 11:56

> Zitat von Kadir91
>
> Ich weiß dass ich noch für die Intel HD 4600 einen HEX-Wert brauche, im Internet gibt es aber viele verschiedene. Welchen nehme ich?

Ich würde da lieber ein SMBIOS iMac14,1 einstellen, da wurde auch in echten iMacs eine Haswell CPU verbaut (Desktop CPU).

Dazu dann noch ein ...

- Inject Intel