Erledigt

GTX 570 mit macOS 10.12 Sierra

Beitrag von „giddmac“ vom 11. Juli 2017, 14:18

[Zitat von Nio82](#)

Der USB Stick verschwindet dort sofort wieder wenn er abgezogen wird.

Kann ich nicht bestätigen. Bisher blieb der Eintrag immer da. Und wenn ich dann mal den Stick eingesteckt habe, um davon zu booten, wurde wegen der Reihenfolge davon bevorzugt, ist ganz praktisch eigentlich. 😊

Okay, mal die Kurzfassung: Habe nun den Stick neu formatiert (OS X Extended Journaled mit GUID Partitionstabelle) und die EFI-Partition im Clover Configurator gemountet, dann deinen EFI-Ordner auf die EFI-Partition des Sticks gezogen. Hab nun mal explizit den UEFI: Eintrag im Bootmenü gewählt, leider ohne Erfolg.

Jetzt habe ich mal die SSD ausgebaut und gemountet. Hier ist scheinbar, wie erwartet, macOS bereits mehr oder weniger installiert. Dann mit Clover Configurator Clover auf der Partition installiert. Eine EFI-Partition gibt es nicht. Nun liegt Clover unter der macOS Partition im EFI-Ordner. SSD wieder an den Häcki gestöpselt und... Clover wird gestartet. 😊

Lösche jetzt nochmal den EFI Ordner auf der SSD und füge den ein, den du mir erstellt hast und versuche damit mal macOS zu booten.

Ig, gidd

Update: Konnte von der Platte booten und kam direkt zur macOS Konfiguration. Bin jetzt aufem Desktop, schaut alles soweit gut aus. Heute Abend teste ich dann mal alles durch und stelle Daten aus dem Backup her. Bin aber zuversichtlich, dass es jetzt läuft.

Vielen Dank schonmal 😊