Erledigt

GTX 1050Ti HDMI Audio / Sound etc.

Beitrag von „Crucial“ vom 18. Juli 2017, 19:42

[Zitat von kuckkuck](#)

Edit: Hier noch ein DSDT-Versuch für Sleep:

Sieht leider auch nicht so gut aus. Nachdem er ganz entspannt schlafen gegangen war, hab ich ihn heute nicht mehr aufgeweckt bekommen.

Es kam immer direkt nach dem versuch von der Sierra SSD (hibernated) aus Clover heraus zu booten ein Blackscreen und ein Neustart erfolgt:

-v gab in etwa folgendes aus:

"Using Relockblock: No, Hibernated Mode: yes"

Leider viel zu kurz für ein Foto oder dergleichen. Ich konnte nur durch Canceln des Versuchs den Rechner aus der Hibernation aufzuwecken überhaupt wieder hochfahren.

Der Sleeplog Seit gestern Abend ergab folgendes:

Spoiler anzeigen