Erledigt Intel DG45ID DSDT Anfrage

Beitrag von „cobanramo“ vom 22. Juli 2017, 20:46

Ich glaub bin ein bisschen weitergekommen, wenn ich unter Uefi/Bios HPET aktiviere kommt sofort KP wie oben im anderen post,
wenn ich den HPET deaktiviere und im config.plist HPET Fix wähle geht es recht weiter kurz vor dem start der oberfläche kommt dann eben dieses neue KP mit der meldung **"No HPETs available... CPU(s) configured incorrectly"**. Hat keiner einen tip für mich?