Erledigt BCM943602CS karte - Bluetooth funktioniert nicht

Beitrag von „dcpro11“ vom 29. Juli 2017, 11:05

@Hontman hier sind ein paar fotos vom stecker und mainboard anschluss.