Erledigt

System mit Mountain Lion kompatibel - was ist zu beachten?

Beitrag von „rpt007“ vom 22. September 2012, 00:04

und mit PCIRootUID=0 ?

Probiere das mal aus; vielleicht weiß Kollege Griven hier Rat, wenn er das liest.

Mir fiel jetzt nur noch eine Mac-Typ-Änderung ein (MacPro 3.1 ist eher für ältere Modelle; ggf. ist da der Wurm drin) - andererseits: die RADEON-Karte ist immer für eine Überraschung/KP gut.

Ich schlafe jetzt erst mal drüber und suche morgen mal weiter, ob das Netz was hergibt.