Erledigt

Lautsprecher Problem (Rauschen)/ Clover/ BIOS-Update/ Startprobleme

Beitrag von „al6042“ vom 5. September 2017, 11:38

Dann nochmal für mich:

Das Board hat keinen DisplayPort-Ausgang, das heißt die interne Grafik war per HDMI angeschlossen.

Damit diese auch den Bootscreen anzeigt, muss der "Initial Display Output" auf "IGFX" stehen, und "internal Graphics" aktiviert sein. Bei "[DVMT](#) Pre-Allocated" empfiehlt sich der Wert "64M" und bei "[DVMT](#) Total Gfx Mem" der Eintrag "MAX".

Solltest du die GTX1030 per DisplayPort nutzen wollen, muss diese eingebaut und der "Initial Display Output" auf "PCIe 1 Slot" stehen, vorausgesetzt die Karte wurde auf dem PCIEX16-Slot gesteckt.

Dabei kann "Internal Graphics", mit den erwähnten Werten, weiterhin aktiv sein, muss aber nicht

Der Audio-Ausgang per HDMI/DisplayPort funktioniert bei dir aber an beiden Anschluss-Arten nicht mehr?

Poste doch bitte mal einen Screenshot vom "Systembericht"->"Hardware"->"Audio", bei dem die Liste unter "Intel High Definition Audio" sichtbar ist.