Erledigt m.2/clover plötzlich kein (uefi)boot mehr?

Beitrag von „MacGrummel“ vom 13. September 2017, 01:08

M.2 mit NVMe und das Sierra-System sind nicht wirkliche Freunde. Ich musste mir eine ssdt schreiben, damit der dicke Kasten unter 10.12.6 meine Samsung 960 Evo erkennt. Nur sorgt diese genau adressierende ssdt dann unter High Sierra dafür, dass über die NVMr nicht mit ihr, sondern nur ohne sie gestartet werden kann. Das Bescheuerte an dem Kram ist, dass alle anderen Varianten vom NVMe-Kext über die 17 Clover-Patches bis zum weiß nicht mehr nie länger als einen Boot-Vorgang gehalten haben.
Wie hattest Du Deine denn eingebunden bekommen?
Unter High Sierra alles kein Problem, da steht nur der ioNVMeFamily-kext unter force kexts to load, dann geht das schon..

Code

1. \System\Library\Extensions\IONVMeFamily.kext

Ist aber auch unter Sierra notwendig.
Sonst lass nochmal den iORegistryExplorer laufen. Wenn Du als Frage NVMe eingibst, solltest Du die richtige Adresse erhalten, die Du dann in diese ssdt eintragen könntest..



Bei mir war es die _SB_.PCI0.**BR1A**.H000