Erledigt T530 (bzw. Thinkpads allgemein) - Sleep Problem -> Lösung vorhanden

Beitrag von „Sascha_77“ vom 9. Oktober 2017, 21:30

NImm mal die 3 Broadcom Kexte aus dem 530er Paket und ersetze die gegen diesen einen vorhandenen BT-Kext.