Erledigt

Kein Firewire-Connect nach Sleep

Beitrag von „al6042“ vom 19. November 2017, 20:01

Das könnte daran liegen dass die Karte auf dein zweiten Grafik-PCIe-Slot liegt...
Kannst du mir bitte eine weitere IOREG-Datei und die aktuelle config.plist schicken?