Erledigt kein Sound mit alc1150

Beitrag von „Mocca55“ vom 21. Dezember 2017, 13:47

Hallo,

hast du die Sound ID mittels Clover gesetzt und die Kexte [Endlich: AppleALC, Lilu und Shiki im Paket](#) im Other Ordner in der EFI liegen?

Die Sound IDs wären -> 1, 2, 3, 5, 7, 11 (bitte immer nur eine Zahl eingeben und einzeln Testen)

Gruß Mocca55