Anleitung: USB 3.0 Mojave / (High-) Sierra / El Capitan für jedermann (zukunftssicher für Updates & komplett gepatcht)

Beitrag von „Fidefux“ vom 16. Februar 2018, 11:14

Habe mir nach dieser Anleitung und in Anlehnung an andere Anleitungen eine SSDT erstellt, damit mein Hackintosh wegen Bluetooth (internes USB) schläft. Das hat auch funktioniert, bis ich nachträglich einen weiteren HS-Port aus der Liste genommen habe, da dieser überflüssig ist.

Nun finde ich den Fehler nicht mehr – der „change 15 port limit to 24“ ist deaktiviert in Clover, aber die unten angehängte Patch-Datei, die in `/Volumes/EFI/EFI/CLOVER/ACPI/patched/` liegt, wird einfach nicht mehr beachtet (siehe Screenshots – nachdem ich einen weiteren Port entfernt habe.

Kann mir jemand sagen, wo der Fehler liegt?



SSDT-UIAC-ASRockH270.aml