Erledigt

R9 390 im Betrieb mit macOS 10.13.4 nicht möglich?

Beitrag von „THack87“ vom 3. April 2018, 16:43

Unglaublich, Hammer!

Du hast sie zum laufen gekriegt 😊

Wenn ich jetzt richtig verstehe, muss ab jetzt immer die AMDController8000, AMDRadeonX4000 und jetzt zusätzlich die AMDRadeonX4000HW anpassen sehe ich das richtig?

Außerdem weiterhin Radeon in den Settings benutzen oder Baladi? Probleme was den Ton anging hatte ich bisher nicht. Ton funktionierte bei mir schon immer Problemlos über HDMI.