Erledigt

[ALC898] SoundBlaster Audigy FX - Mic funktioniert bereits, der Rest leider nicht

Beitrag von „GucciGucciGu“ vom 14. Mai 2018, 23:03

Laut den Informationen die IODeviceTree aus dem Gerät liest, würde es Layout 01 sein. (siehe Screenshot im ersten Post)

In Verbindung mit der VoodooHDA habe ich schon alle Layouts durchprobiert (Clover injection). Durch die ergab sich leider keine Änderung.

Ich werde nochmal alle Layouts probieren mit der AppleALC + Lilu. Komme aber leider erst am Wochenende dazu. Ich melde mich dann mit den Resultaten nochmal zurück.

Leider bin ich mir auch garnicht genau sicher, ob mein Clover der Revision 3348 das schon beherrscht!? Kann ich das irgendwie kontrollieren, ob das von der Clover-Seite auch geklappt hat?

Was mich zudem noch bisschen verwirrt: In der [AppleALC Wiki](#) stehen die Layouts die möglich sind. Im Falle des ALC898 also "layout 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 65, 98, 99, 101". Aber was ist mit dieser Hexerdezimal-Zahl die da davor noch steht? "0x100003"

liebe Grüße