Erledigt

Lenovo T480

Beitrag von „MacPeet“ vom 12. August 2018, 15:43

neuste WEG braucht auch das neuste Lilu, dann nimm mal das neuste Release und teste die alten Versionen AppleALC durch (1.2.8, etc.).

Auch die älteren Versionen AppleALC sollten mit dem neusten Lilu laufen, da die Abhängigkeiten gegeben sind.

Lilu ist auch nicht das Problem, die aktuellen Fehler liegen bei der AppleALC.

Zeitweise bei den Anfängen Mojave war die AppleALC1.2.8+ verlinkt, ich habe diese leider nicht aufgehoben und müsste auch suchen. Diese hatte einige Probleme gelöst. Die Versionen danach brachten Probleme für einige Devices. Ich glaube die 1.2.8+ war hier auch irgendwo verlinkt.

Insgesamt werde ich im Moment auch nicht ganz schlau daraus was mit AppleALC nicht stimmt. Der Codec alc257 ist in der aktuellen Source richtig drin und hat sich dort auch nicht geändert. Es stimmt halt irgendwas beim inject nicht in der AppleALC aktuell.

Edit:

Bitte versuche diese auch:

[AppleALC.kext.zip](#)

Hier habe ich den Codec 257 mal auf layoutID 2 gepatcht.

Da es die layoutID 2 in der originalen AppleHDA ja noch gibt und die 11 nicht mehr bin ich gespannt ob es vielleicht daran liegt, dass das umzwitchen auf 7 nicht klappt.

In der DSDT statt 0B einfach in 02 ändern dafür. Im Clover statt 11 halt 2, falls der Inject dort gemacht wird.