Erledigt [gelöst] Acer Spin 5: Finetuning !

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 16. August 2018, 14:32

Tut mir leid, aber ich kann dein Problem nicht lösen. Alles sieht genau gleich aus wie bei mir. Hier ein Bild wie HS08 bei mir aussieht.



Einzigen DSDT Patch welchen ich noch verwende ist der im Link. Ich kann mir aber nicht vorstellen das dieser dein Problem behebt.

https://github.com/RehabMan/La…/usb/usb_prw_0x6d_xhc.txt