Erledigt Hackintosh mit einem ASUS ZenBook Flip S (UX370UA) möglich ?

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 27. August 2018, 14:20

In der IOREG sieht man das der Touchscreen voll geladen wurde. Es gab schon Probleme bei Touchpad das diese über eine Tastenkombination ausgeschalten wurden. Eventuell ist es ein solches Problem.

Ansonsten kannst du zum Testen mit einem USB-Stick den ersten EFI-Ordner starten mit welchem Touchscreen funktionierte. Um auszuschließen das es doch am EFI-Ordner liegt.