Erledigt Nur USB 2.0-Geschwindigkeit

Beitrag von „bumbuy“ vom 7. Oktober 2018, 12:11

Moin, ich komme mit meiner Kiste nicht auf USB3-Geschwindigkeit. Mit der PCI-USB-Karte habe ich 5Gbit, alle anderen Ports nur 480 Mbit. Wahrscheinlich habe ich meine Config zu sehr zerhackt.

Wäre sehr nett, wenn sich da jemand mal meinen EFI-Ordner anschauen kann.