Erledigt Sapphire Radeon 580 RX wird nicht erkannt

Beitrag von „griven“ vom 19. Oktober 2018, 20:59

Hast Du entweder Lilu.kext und Whatevergreen.kext im Einsatz oder als alternative in der Config.plist den Haken bei InjectATI sowie RadeonDeinit gesetzt und als Framebuffer Radeon eingetragen? Eine der beiden Alternativen wirst Du brauchen.