Erledigt

Hilfe bei Postinstallation macOS 10.14

Beitrag von „al6042“ vom 21. November 2018, 00:54

Nicht ganz:

Wenn auf einem Kaby- oder Coffeelake nur die interne Grafik eingesetzt werden soll, muss das SMBIOS dringend auf den iMac18,1 gewechselt werden, da mit iMac18,2 und iMac18,3 die erwähnten Bildfehler auftauchen.

Wenn auf einem Kaby- oder Coffeelake zusätzliche eine AMD- oder Nvidia-Karte eingesetzt werden soll, muss das SMBIOS auf iMac18,2 oder iMac18,3 eingestellt werden, damit die Nutzung der zusätzlichen Grafikkarte auch komplett unterstützt wird.