Erledigt

Brauche/n Hilfe System Läuft sehr schlecht USB BT Systemstart Vorschau Massive Probleme

Beitrag von „griven“ vom 12. Dezember 2018, 21:29

Keinen der beidem 😊

Du hast ein H170 (Skylake) und das braucht weder den XHCI-x99-injector noch den für die 200er Serie.