Erledigt Lösung für Bluetooth-Probleme mit der DW1560, DW1830 und DW1820A

Beitrag von „al6042“ vom 4. Januar 2019, 14:14

Ich würde mich bei der Wahl zu Intern oder USB2 auf den Einsatz des jeweiligen Geräts orientieren.

Alle nachfolgenden und andauernd angeschlossenen USB-Geräte werden bei mir als "intern" deklariert:



Seit der Zeit spuckt keins der Geräte mehr in die Suppe wenn es um Sleep geht, aber alle sind nach dem Wake direkt wieder verfügbar.