Erledigt

Vorbereitung: Gigabyte Bios flashen? Welche OSX version? Z68, I72600k, GTX1060

Beitrag von „hackhackhacking“ vom 6. Januar 2019, 17:19

Danke, das werd ich heut abend noch austesten. Jetzt brauch ich erstmal Bewegung, hab mich zu oft unter den Schreibtisch gebückt heute...

NVidia Web Driver hat problemlos funktioniert. GTX1060 wird angezeigt.

Auch meine PCIe 424 läuft, ebenso ableton live mit push.

Damit bin ich schonmal happy!

Jetzt bin ich nur etwas voreilig gewesen, ich wollte ja einen EFI ordner für das Board zusammenstellen der USB und LAN treiber enthält.

Dazu kann ich in der config.plist wieder das häckchen bei nvidia web entfernen und das bei inject intel setzen, richtig?

zusammen mit dem Realtec Kext und dem passenden USB kext (den ich noch herausfinden werde) sollte das dann hoffentlich passen, oder?