Erledigt kein wlan (Atheros AR5B22)

Beitrag von „Sascha_77“ vom 20. Januar 2019, 22:38

Nicht in /System/Library/Extensions ... die Sachen kommen auf die EFI Partition. Eins der wenigen Ausnahmen ist der Atheros40 Kext. Der geht aus der EFI nicht. Du hast jetzt vermutlich 2 mal den Atheris40 Kext im System. Einmal in plugins und einmal vom kext updater ins Hauptverz. von S/L/E installiert. Bitte den aus Plugins löschen und dann nochmal den Cache neu aufbauen und rebooten. Und den Injectorkext wie gesagt in die EFI.