Erledigt 4k Auflösung nicht verfügbar // Intel HD 4400 - Nur 7 MB VRAM

Beitrag von „derpaufler“ vom 26. Januar 2019, 22:07

Okay, ich habe nun deinen EFI-ASRock-ordner in EFI umbenannt. Dann habe ich meinen USB-Stick mit dem EFI Mounter gemounted und auf der EFI-Partition meinen EFI-Ordner gelöschtund deinen eingefügt.

Der Kext-Updater hat keine Updates gefunden und die Clover-Version habe ich erstmal beibehalten, da ich es so testen wollte.

Nach einem Neustart fiel mir erstmal das andere Design von Clover auf und, dass statt dem Apple Logo viel in einer Kommandozeile durchläuft^^

Leider jedoch, startet der Rechner auch da automatisch neu und bootet nicht. Auch mit deinem EFI-Ordner muss ich erst "InjectIntel" in Clover manuell abhaken, damit der Rechner bootet.

Außerdem ist mir aufgefallen, dass der USB-Stick weder in der Disk Utility noch im Finder angezeigt wird. Den Grund habe ich gefunden: Er wird nun nur noch in USB 2.0-Ports erkannt.

Was wäre dein nächster Ratschlag? Warum bootet macOS mit "Inject Intel" nicht? :-/ Ich habe irgendwo mal gelesen, dass es an der IMEI liege oder so ähnlich. Was genau das bedeutet, ist mir jedoch ein Rätsel...

EDIT: Ich habe nun Clover aktualisiert, nur zur Info.

EDIT2: Mit der aktuellsten Clover-Version hat es geklappt!!! Bin erstmal baff. Tausend Dank schonmal.

Meinst du denn, ich sollte deinen Ordner nun einfach weiter verwenden oder soll ich jetzt noch etwas tun? (zu tun ist sicher einiges :-P)