Erledigt Lenovo X1 Carbon 3the Gen. i7-5600U - 2the Baustelle

Beitrag von „griven“ vom 15. Februar 2019, 22:07

Das Sleep before Login Problem sollte es eigentlich gar nicht geben denn das ist nichts weiter als ein Anzeichen dafür das der Framebuffer nicht korrekt initialisiert wird (ob das nun an einem Fehlerhaften GOP liegt oder an macOS mag ich nicht beurteilen). Versuch mal im Bios, sofern möglich, den CSM Mode zu aktivieren oder falls er aktiviert ist zu deaktivieren beides kann helfen. Was die Akku Anzeige angeht braucht es einen DSDT Patch aber es macht wenig bis keinen Sinn da jetzt Zeit rein zu investieren wenn Du das Gerät am langen Ende vielleicht doch nicht behalten möchtest oder Dich für etwas komplett anderes entscheidest.

Wegen der Grafik kannst Du auch mal diesen Ansatz probieren: config.plist

Dann aber mit dieser Kextsammlung: Other.zip