Umsetzung prüfen

Hardwarebeschleunigung Vega56 geht nicht

Beitrag von „McRudolfo“ vom 28. Februar 2019, 20:44

Mit einem passenderen SMBIOS in der defaults.plist sollte - wie derHackfan schn schrieb - auch die Hardwarebeschleunigung funktionieren. Dabei vielleicht gleich noch eine individuelle Serial erstellen 🙂