Hilfe: Thinkpad E460 Sierra AKKU Probleme

Beitrag von „Harper Lewis“ vom 6. März 2019, 17:45

Die DW1560 ist nicht zu sehen. Hast du die eventuell deaktiviert? Ansonsten befürchte ich einen Defekt. Bei meinem E460 lief der Audiocodec übrigens auch mir AppleALC und der layout-id 3.