Erledigt

Probleme mit NVMe-SSDs

Beitrag von „al6042“ vom 10. März 2019, 12:55

Wahrscheinlich wird der überarbeitete Controller der Evo Plus vom IONVMeFamily.kext nicht unterstützt.