Erledigt USB wird nicht erkannt

Beitrag von „Griven“ vom 8. September 2011, 17:43

Zu USB gibt es zwei Möglichkeiten.

Ich würde zunächst mal versuchen in der com.apple.boot.plist oder org.chameleon.boot.plist (ne nach eingesetztem bootloader) folgende Einträge zu setzen:

Code

```
1. <key>EHCIacquire</key>
2. <string>Yes</string>
3. <key>UHCIreset</key>
4. <string>Yes</string>
5. <key>USBBusFix</key>
6. <string>Yes</string>
```

Sollte das nicht helfen, dann kannst Du über Multibeast auch den USBFamily Rollback ausführen (muss ich bei meinem Board auch immer machen).
Wichtig, wenn du USBFamily Rollback über Multibeast durchgeführt hast, dann immer auch die Systemtasks mit anklicken oder wahlweise auch über den Kextwizzard oder das Festplattendiensprogramm die Berechtigungen reparieren.

Grundsätzlich, wenn Du Kexte installierst diese nicht einfach in S/L/E oder in E/E hineinkopieren sondern am Besten immer ein Tool wie den Kextwizzard benutzen damit gleich bei der Installation die Rechte korrekt gesetzt werden.