Erledigt Designare Z390 / I9 9900 K / Radeon Vega 64 - EFI File Problem ?

Beitrag von „Pixeldieb" vom 13. Juni 2019, 16:51

DSM2
Discrete Thunderbolt(TM) Support {Enabled}
TB Vt-d base security {Disabled}
Thunderbolt Boot Support {Disabled}
Wake from Thunderbolt Devices {Enabled}
Security Level {No Security}

>Discrete Thunderbolt Configuration
>>>Thunderbolt USB Support {Enabled}
>>>GPIO3 Force Pwr {Enabled}

>>>> DTBT Controller 0 Configuration
>>>>>DTBT Controller 0 {Enabled}
>>>>>TBT Host Router {Two port}
>>>>>Extra Bus Reserved {106}
>>>>>Reserved Memory {737}
>>>>>Memory Alignment {26}

>>>>>Preserved PMemory {1184}

>>>>>PMemory Alignment {28}

>>>>>Reserved I/O {0}

//Hardware
Codex Digital Dock, per TB2 auf TB3 Adapter (Apple)